

当社の外壁クラック（ひび割れ）0.3mm未満の補修方法は擦り込み工法

クラックの計測



クラックスケールによる、クラック巾の計測です。

拡大写真



0.2mm巾を計測。

荒清掃



細かいワヤブラシでこびりついたコケ等の汚れを取り除きます。

清掃



柔らかい刷毛でホコリ等の汚れを取り除きます。

フィラー材の刷り込み



カチオン系フィラー材を刷毛でクラックに刷り込みます。

施工後




クラックに沿っての刷り込みが完了です。

拡大写真



塗装後にクラック再発を防止すると共にクラックも消えます。

塗装完了後



塗装完了後になります。